

BIÊN BẢN KIỂM TRA
Nghiệm thu hệ thống phòng cháy và chữa cháy
Công trình: Kho VLN CN 2.000 kg kèm phụ kiện.

Vào hồi 09 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 01 năm 2018 tại công trình: Kho VLN CN 3.000 kg kèm phụ kiện.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH KS Kim Phát.

Địa điểm xây dựng: xã Lương Nội, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Chúng tôi gồm:

I. Đại diện đoàn kiểm tra: Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa.

- Đ/c: Trung úy Lê Mạnh Hà; Chức vụ: P.Đội trưởng đội hướng dẫn kiểm tra về PCCC – Phòng Hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy.
- Đ/c: Trung úy Thiệu Mạnh Cường; Chức vụ: Cán bộ đội hướng dẫn thẩm duyệt – Phòng Hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy.

II. Đại diện chủ đầu tư và thi công: Công ty TNHH KS Kim Phát.

- Ông: Hà Văn Tịnh; Chức vụ: Giám đốc.

Đã tiến hành kiểm tra nghiệm thu hệ thống PCCC đối với công trình: Kho VLNCN trữ lượng 3.000 kg kèm phụ kiện của Công ty TNHH KS Kim Phát tại xã Lương Nội, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Tình hình và kết quả kiểm tra như sau:

1. Các hồ sơ kiểm tra nghiệm thu:

- Bản sao giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC;
- Bản sao giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC đã lắp đặt;
- Biên bản nghiệm thu hệ thống PCCC và các hạng mục có liên quan, hồ sơ hoàn công thi công xây dựng công trình;
- Biên bản kiểm tra điện trở tiếp đất của hệ thống tiếp địa;
- Tài liệu, quy trình hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng các thiết bị PCCC.

2. Kiểm tra, thử nghiệm thực tế hệ thống PCCC.

- Quy mô công trình: Kho VLN CN trữ lượng 3.000 kg kèm phụ kiện.
- Nhà bảo vệ: Đã thi công lắp đặt.
- Bậc chịu lửa công trình: Thi công theo thiết kế.
- Lối thoát nạn: Thi công theo thiết kế.
- Hệ thống chống sét: Thi công theo thiết kế.
- Hệ thống chữa cháy:
 - + Bể nước chữa cháy: $V = 1\text{m}^3$.
 - + Bể cát chữa cháy: $V = 1\text{m}^3$.
 - + Bình chữa cháy: 04 bình MFZL4-ABC; 02 bình cầu chữa cháy W6.
 - + Nội quy, tiêu lệnh 01 bộ; biển cấm biển báo 01 bộ.

3. Kết luận và kiến nghị.

3.1. Kiến nghị:



Đề nghị chủ đầu tư lập hồ sơ quản lý về công tác PCCC theo qui định, xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC cho cán bộ, công nhân. Trong quá trình hoạt động phải đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC đối với kho VLNCN theo quy định.

Nội dung kiến nghị trên yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc.

3.2. Kết luận:

Tại thời điểm kiểm tra các hạng mục có liên quan đến PCCC đã thi công, lắp đặt tại công trình theo đúng thiết kế.

Biên bản được lập xong vào hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày, gồm 02 trang được lập thành 02 bản, mỗi bên liên quan giữ 01 bản, đã đọc cho mọi người cùng nghe, công nhận đúng, nhất trí và ký tên dưới đây./.



Hà Văn Tịnh

ĐẠI DIỆN
ĐOÀN KIỂM TRA

Trung úy Lê Mạnh Hà

